

*В целях предупреждения
чрезвычайных происшествий
при эксплуатации
отопительного оборудования,
при низких температурах
окружающей среды Мозырский
отдел Гомельского областного
управления Госпромнадзора
рекомендуем:*

Провести обследование отопительного оборудования, в том числе:


1. проверить
состояние тепловой
изоляции
расширительного
бака и
соединительной
трубы между баком
и обратным
трубопроводом;

Расширительный бак в системе отопления.

*В системах водяного отопления
предусматривают специальный
резервуар – расширительный бак.*

*Расширительный бак предназначен
для приема избытка водной
системе, которая образуется при
ее нагревании, а так же для
создания запаса воды.*

*Обычно размещают на
чердаке дома и
обязательно утепляют.*



2. проверить
наличие
предохранительного
клапана на
расширительном
сосуде закрытого
типа; проверить
исправность
предохранительных
клапанов,
манометров,
термометров
установленных на
оборудовании;



3. проверить
наличие в
трубопроводе
отвода конденсата
из нижнего кармана
дымовой трубы для
котлов,
работающих с
естественной тягой;



4.осмотреть оголовки дымоходов для предотвращения их обмерзания и закупорки;



5.не допускать работу котлов при неустойчивом горении и не отрегулированном соотношении «топливо-воздух»;



6.не производить подпитку котлов при упуске из него воды;



8. не допускать отключение приборов безопасности, предохранительных устройств, звуковую сигнализацию.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ КОТЛОВ

Основное количество ЧП с бытовыми котлами приходится на начало отопительного сезона.

ПРИ РОЗЖИГЕ КОТЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- | | |
|---|--|
| использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами | эксплуатировать котлы с неисправными манометрами и предохранительными устройствами |
| проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе | хранить рядом с котлом горючие материалы |

Источник: МЧС Беларусь.

© Инфографика © Госстандарт Республики Беларусь | golk.by

При обнаружении неисправности отопительного оборудования, рекомендуем приостановить эксплуатацию и обратиться в специализированную организацию.

Ведущий государственный инспектор
Мозырского межрайонного отдела
ГОУ Госпромнадзора
Бежелев Е.О.
225528